

检测 报 告

苏易检(委)字第(24081312A)号



项目名称：2024 年土壤与地下水自行监测

委托单位：江苏瑞科医药科技有限公司

检测类别：委 托 检 测

江苏易达检测科技有限公司

2024 年 08 月 13 日

检验检测专用章

3209910021591



检 测 报 告

委托单位	江苏瑞科医药科技有限公司		
项目名称	2024 年土壤与地下水自行监测		
项目地址	江苏省盐城市大丰区海洋生物医药产业园纬六路 18 号		
联系人	谢工	联系电话	15261973373
采样单位	江苏易达检测科技有限公司	采样日期	2024.06.12
样品类别	土壤	检测日期	2024.06.14-06.19
检测目的	委托检测		
检测内容	土 壤：*甲醇		
检测方法 及 检测仪器	见 附 件 1		
结 论	具体检测数据见 2-3 页		
说 明	1、“ND”表示未检出。 2、“*”表示无能力检测，土壤的甲醇委托江苏光质检测科技有限公司（CMA：201012340155）检验检测，报告号为GZ24062018。		
编制：路紫月 一审：韩国萍 二审：王元琦 签发：唐传国 检验检测专用章 签发日期2024年08月14日			



样品类别： 土壤

采样点位 (采样日期)	采样深度 (m)	样品编号 (状态)	检测项目及检测值(mg/kg)
			*甲醇
S1 1#仓库中间 (2024.06.12)	0-0.2	GZ24062018-S-1	ND
S2 3#仓库东侧 (2024.06.12)	0-0.2	GZ24062018-S-2	ND
S3 罐区北侧 (2024.06.12)	0-0.2	GZ24062018-S-3	ND
S4 设备及更换 设备堆放区北 侧 (2024.06.12)	0-0.2	GZ24062018-S-4	ND
S5 污水站西侧 (2024.06.12)	0-0.5	GZ24062018-S-14	ND
	2.0-3.0	GZ24062018-S-15	ND
	7.0-7.5	GZ24062018-S-16	ND
S6 污水站东侧 (2024.06.12)	0-0.5	GZ24062018-S-11	ND
	2.0-3.0	GZ24062018-S-12	ND
	7.0-7.5	GZ24062018-S-13	ND
S7 焚烧车间西 侧 (2024.06.12)	0-0.2	GZ24062018-S-5	ND
S8 焚烧车间东 侧 (2024.06.12)	0-0.2	GZ24062018-S-6	ND
备注	1、甲醇的检出限为 0.3mg/kg。 2、“*”表示无能力检测，土壤的甲醇委托江苏光质检测科技有限公司（CMA：201012340155）检验检测，报告号为 GZ24062018。		

样品类别： 土壤

采样点位 (采样日期)	采样深度 (m)	样品编号 (状态)	检测项目及检测值 (mg/kg)
			*甲醇
S9 一车间北侧 (2024.06.12)	0-0.2	GZ24062018-S-7	ND
S10 二车间东侧 (2024.06.12)	0-0.2	GZ24062018-S-8	ND
S11 三车间东南侧 (2024.06.12)	0-0.2	GZ24062018-S-9	ND
S12 四车间东北侧 (2024.06.12)	0-0.2	GZ24062018-S-10	ND
S13 六车间东侧 (2024.06.12)	0-0.2	GZ24062018-S-17	ND
S14 五车间北侧 (2024.06.12)	0-0.2	GZ24062018-S-18	ND
S15 综合仓库一东 北侧 (2024.06.12)	0-0.2	GZ24062018-S-19	ND
S16 八车间北侧 (2024.06.12)	0-0.2	GZ24062018-S-20	ND
S17 综合仓库二南 侧 (2024.06.12)	0-0.2	GZ24062018-S-21	ND
DZ 厂区西侧农田 (2024.06.12)	0-0.5	GZ24062018-S-22	ND
	2.0-3.0	GZ24062018-S-23	ND
	7.0-7.5	GZ24062018-S-24	ND
备注	3、甲醇的检出限为 0.3mg/kg。 4、“*”表示无能力检测，土壤的甲醇委托江苏光质检测科技有限公司（CMA：201012340155）检验检测，报告号为 GZ24062018。		

附件 1：检测方法 & 主要检测仪器

附件 2：采样点位图

附件 3：检测质量数据统计表

*****报告结束*****

附件 1：检测方法及主要检测仪器

类别	检测项目	检测方法 & 标准号	方法检出限	检测仪器及编号
土壤	*甲醇	土壤和沉积物 吡啶、甲醇的测定 顶空/气相色谱法 GZ-SOP-01-095	0.3mg/kg	Agilent 7697A-Agilent 8890 顶空进样器-气相 色谱仪 A457+A489
备注	无			

附件 2：土壤物理性质


编号	采样地点	断面深度及特征 (m)	植被及耕作	土壤质地	土壤颜色	土壤结构	石砾含量 (%)
TR240612 4271-1	S1 1#仓库中间	0-0.2	草地	中壤土	棕色	团粒	1
TR240612 4272-1	S2 3#仓库东侧	0-0.2	草地	中壤土	棕色	团粒	1
TR240612 4273-1	S3 罐区北侧	0-0.2	草地	中壤土	棕色	团粒	1
TR240612 4274-1	S4 设备及更换 设备堆放区北侧	0-0.2	草地	中壤土	棕色	团粒	1
TR240612 4277-1	S7 焚烧车间西 侧	0-0.2	草地	中壤土	棕色	团粒	1
TR240612 4278-1	S8 焚烧车间东 侧	0-0.2	草地	中壤土	棕色	团粒	1
TR240612 4279-1	S9 一车间北侧	0-0.2	草地	中壤土	棕色	团粒	1
TR240612 42710-1	S10 二车间东侧	0-0.2	草地	中壤土	棕色	团粒	1
TR240612 42711-1	S11 三车间东南 侧	0-0.2	草地	中壤土	棕色	团粒	1
TR240612 42712-1	S12 四车间东北 侧	0-0.2	草地	中壤土	棕色	团粒	1
TR240612 42713-1	S13 六车间东侧	0-0.2	草地	中壤土	棕色	团粒	1
TR240612 42714-1	S14 五车间北侧	0-0.2	草地	中壤土	棕色	团粒	1
TR240612 42715-1	S15 综合仓库一 东北侧	0-0.2	草地	中壤土	棕色	团粒	1
TR240612 42716-1	S16 八车间北侧	0-0.2	草地	中壤土	棕色	团粒	1
TR240612 42717-1	S17 综合仓库二 南侧	0-0.2	草地	中壤土	棕色	团粒	1

土壤物理性质（柱状样）

编号	采样地点	采样深度（m）	土壤类型	颜色	密实性	可塑性	湿度
TR240612 4275-1	S5 污水站西侧 （120.7484607 1°E, 33.1706002°N）	0-0.5	杂填土	棕色	密实	硬塑	稍湿
TR240612 4275-2		2.0-3.0	粘土	棕色	中密	可塑	湿
TR240612 4275-3		7.0-7.5	淤泥 粘土	暗棕色	松散	流塑	饱和
TR240612 4276-1	S6 污水站东侧 （120.7492253 °E, 33.17627904°N ）	0-0.5	杂填土	棕色	密实	硬塑	稍湿
TR240612 4276-2		2.0-3.0	粘土	棕色	中密	可塑	湿
TR240612 4276-3		7.0-7.5	淤泥 粘土	暗棕色	松散	流塑	饱和
TR240612 42718-1	DZ 厂区西侧 农田 （120.7434493 6°E, 33.17184522°N ）	0-0.5	杂填土	棕色	密实	硬塑	稍湿
TR240612 42718-2		2.0-3.0	粘土	棕色	中密	可塑	湿
TR240612 42718-3		7.0-7.5	淤泥 粘土	暗棕色	松散	流塑	饱和

YDJC-ZJ-4.5.20-001-E0-2023

附件 3：采样点位图



注：□ 土壤检测点

YDJC-ZJ-4.5.20-001-E0-2023

附件 4：检测质量数据统计表

序号	检测项目	样品类别	检测 样品数	现场平行样			实验室平行			加标回收			全程序空白		标准物质		总检 查数	总合 格数	总合格 率%
				检查数	合格数	合格率%	检查数	合格数	合格率%	检查数	回收率%	合格数	检查数	合格数	检测值 (mg/L)	标准值 (mg/L)			
1	苯胺	土壤	24	--	--	--	3	3	100	3	93.8-94.7	3	--	--	--	--	6	6	100
	合计		24	--	--	--	3	--	--	3	--	--	--	--	--	--	6	6	100

